



Etablissement

Pitié-Salpêtrière/Saint-Antoine

Directeur

Serge UZAN

Année

2009

Unité de travail
(Unité, laboratoire,
département, service, UFR, institut ...)

UFR de Médecine

Date de présentation au CSHS, SHS
ou au conseil d'unité, de laboratoire, département, service

24/11/2009 et
11/12/2009

Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention Techniques, Organisationnelles et Humaines	Ordre de priorité	Délais d'exécution	Estimation du coût	Personne chargée de la réalisation
Formations	<ul style="list-style-type: none"> - Former les nouveaux entrants : <ul style="list-style-type: none"> - par les « seniors » au sein de l'unité (compagnonnage) - par l'université ou le CNRS - Information des différentes formations mises en place par l'université et plus particulièrement par le service hygiène et sécurité de l'UPMC 	<p>sans objet</p> <p>sans objet</p> <p>sans objet</p>	<p>- action continue</p> <p>- action continue</p> <p>- action continue</p>	<p>- 0 € formation en interne</p> <p>- 0 € formation en interne</p> <p>- 0 € formation en interne</p>	<p>- directeur et ACMO des unités</p> <p>- service hygiène et sécurité et sécurité incendie de l'UFR de Médecine</p> <p>- service hygiène et sécurité de l'UFR de Médecine</p>
Sécurité incendie	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas installer de matériels dans les circulations et libérer les circulations - rétablir alarme incendie pour l'UMR 7211 - formation à la manipulation des extincteurs - installation diffuseur sonore ou visuel (UMRS 945 et L2 pièce 908 UMRS 938) - exercice d'évacuation bâtiment CERVI - exercice d'évacuation bâtiment UFR - installation relais alarme dans le L3 (ER 1) - réparation porte-coupe feu 5^{ème} étage bâtiment 91 (site Pitié-Salpêtrière) 	<p>sans objet</p> <p>1</p> <p>sans objet</p> <p>1</p> <p>sans objet</p> <p>sans objet</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>- action continue</p> <p>- immédiatement</p> <p>- 2 sessions/an</p> <p>- immédiatement</p> <p>- action régulière</p> <p>- action régulière</p> <p>- immédiatement</p> <p>- immédiatement</p>	<p>- sans objet</p> <p>- à déterminer</p> <p>- 0€ formation en interne</p> <p>- à déterminer</p> <p>- sans objet</p> <p>- sans objet</p> <p>- à déterminer</p> <p>- à déterminer</p>	<p>- unités/services</p> <p>- service sécurité incendie du site hospitalier Pitié-Salpêtrière</p> <p>- service sécurité incendie de l'UFR de Médecine</p> <p>- service sécurité incendie de l'UFR de Médecine</p> <p>- service sécurité incendie du site hospitalier Pitié-Salpêtrière</p> <p>- service sécurité incendie de l'UFR de Médecine</p> <p>- service sécurité incendie du site hospitalier Pitié-Salpêtrière</p> <p>- service technique de l'UFR de Médecine</p>

Interférence entre différents corps de métiers lors d'intervention d'entreprises extérieures	- Prévenir le service hygiène et sécurité de l'UFR (par l'intermédiaire des fiches d'expression de besoins) ou de l'université lors de toute intervention par une entreprise extérieure pour établir ou non la nécessité (selon la réglementation) de rédiger un plan de prévention	sans objet	- action continue	- sans objet	- demandeur des travaux au sein de l'unité/service
Travail sur écran	- aménager les postes de travail	3	- année 2010	- à déterminer	- UMRS 678, IFR 14 (P3S)
	- limiter le travail en continu de longue durée sur écran (+ d'1h) en faisant des pauses régulières	sans objet	- action continue	- sans objet	- personnels concernés par le travail sur écran dans les unités/services
Environnement de travail, risque de chute	- changement dalles de sol unités concernées	2	- année 2010	- à déterminer	- ER 8, pharmacologie SA (1209), UMR 7225 (sous-sol bâtiment 10 rue esquirol)
	- peintures murs	3	- année 2010	- à déterminer	- ER 8
	- changement éclairage	3	- année 2010	- à déterminer	- ER 5, IFR 14 (P3S)
	- réparation fenêtre (pièce adjacente 511 bâtiment 91)	1	- immédiatement	- à déterminer	- service technique
Risque blessures cryogéniques	- changer le dispositif de remplissage des 2 gros canisters	1	- janvier 2010	- 2700 € (canister de 35L)	- UMRS 938
	- redéfinir l'emplacement des canisters	1	- janvier 2010	- sans objet	- UMRS 938
Risque électrique	- suppression des multi-prises - réfection du système électrique du site Saint-Antoine	sans objet 1	- action continue - année 2013	- à déterminer - en cours de détermination	- unités/services - service de maîtrise d'ouvrage de l'UPMC
Tabagisme passif	- rappel de la réglementation, augmentation de la communication d'interdiction de fumer dans la faculté	3	- année 2010	- sans objet	- service hygiène et sécurité de l'UFR de Médecine
Conformité des équipements de travail	- contrat d'entretien annuel à mettre en place (hottes, PSM, centrifugeuse...)	1	- année 2010	- à déterminer	- UMR 7211, ER 7, ER 8
	- remplacement des containers à azote (bâtiment CERVI)	3	- année 2010	- à déterminer	- UMRS 945
	- fixer des bonbonnes de CO2	1	- année 2010	- à déterminer	- UMRS 945
	- installation de grooms (6 ^{ème} étage bâtiment 91)	3	- année 2010	- à déterminer	- UMRS 945
	- mise en place d'un chaîne de maintien en position ouverte du couvercle de l'autoclave (7 ^{ème} étage site Saint-Antoine) après accord du fabricant	3	- année 2010	- à déterminer	- UMRS 938
Ambiance sonore	- achat de casques anti-bruit	2	- janvier 2010	- 6x30 €	- UMRS 938
	- réorganisation des locaux pour limiter l'exposition au bruit	2	- année 2010	- sans objet	- UMR 7211
Ambiance thermique	- installation de climatisation	3	- année 2012	- à déterminer	- UMRS 945
	- réorganisation des locaux pour limiter l'exposition à l'inconfort thermique	3	- année 2010	- sans objet	- UMR 7211

Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention Techniques, Organisationnelles et Humaines	Ordre de priorité	Délais d'exécution	Estimation du coût	Personne chargée de la réalisation
Risque chimique	- achat armoire ventilée	1	- année 2010 (selon budget unité)	- à déterminer	- ER 5
	- étudier la possibilité de remplacer les produits les plus toxiques (notamment BET par gel red par exemple)	1	- action continue	- à déterminer au besoin selon produits	- toutes unités utilisant des produits chimiques
	- mise en conformité armoire chimique	1	- année 2010	- à déterminer	- UMR 7211, ER 8, UMRS 938, pharmacologie SA
	- achat hotte de paillasse	1	- année 2010	- 2000 €	- ER 8, IFR 14 (P3S)
	- installation de bac de rétention	1	- année 2010	- 8 à 11 € le bac	- ER 1, UMRS 938
	- achat rince-œil	3	- année 2010	- à déterminer	- ER 1
	- réorganisation stockage des produits chimiques en poudre	2	- année 2010	- sans objet	- UMRS 938
	- achat hotte chimique ou table aspirante	1	- année 2010	- à déterminer	- UMRS 938
	- achat lunettes de protection	1	- immédiatement	- 5 à 10 € la paire	- UMRS 938
	- rappel bonne condition d'utilisation du BET	3	- janvier 2010	- sans objet	- service hygiène et sécurité de l'UFR de Médecine
	- rappel port de la blouse	3	- action continue	- sans objet	- UMRS 938
	- réorganisation des locaux (interférences avec espaces bureaux)	2	- année 2010	- sans objet	- ER 5
	- définir zone de manipulation CMR	1	- immédiatement	- sans objet	- UMRS 938
	- achat coffre de stockage de produits dangereux (drogues) à 4°C	1	- immédiatement	- à déterminer	- UMRS 945
	- séparation stockage comburants/inflammables	1	- immédiatement	- à déterminer	- pharmacologie SA
	- contrôle et maintenance des sorbonnes des sites de la faculté	1	- action continue	- à déterminer	- service hygiène et sécurité de l'UFR de Médecine
- affichages des consignes de manipulation des produits chimiques	3	- année 2010	- sans objet	- ER 7, UMRS 945	
Risque biologique	- installation d'un confinement L2	1	- juin 2010	- 44 K€ (UMRS 939)	- UMRS 939, UMR 7211
	- achat hotte de sécurité microbiologique	1	- année 2010	- 6500 à 8000 €	- ER 8
	- modification agrément OGM obtenu en 2007 pour l'UMRS 543	1	- année 2010	- sans objet	- UMRS 945

Dangers ou facteurs de risques identifiés	Mesures de prévention Techniques, Organisationnelles et Humaines	Ordre de priorité	Délais d'exécution	Estimation du coût	Personne chargée de la réalisation
hygiène	- détermination du responsable du nettoyage des sols du laboratoire 505 (bâtiment 105)	3	- année 2010	- sans objet	- ER 1/service hygiène et sécurité de l'UFR de Médecine
Bouteilles de gaz	- signalisation présence de gaz à l'entrée de chaque pièce	3	- année 2010	- 30 € l'autocollant	- ER 1
	- mise en place d'un registre de remplacement des bouteilles	3	- année 2010	- sans objet	- ER 1
	- rédiger un protocole de chargement/déchargement des bouteilles	2	- année 2010	- sans objet	- UMR 7211
	- installation détecteur d'oxygène - installation ventilation dans le local de stockage d'azote	2 1	- année 2010 - immédiatement	- à déterminer - à déterminer	- UMRS 938, IFR 14 (P3S) - ER 7
Risque de brûlure	- achat gants anti-chaaleur	2	- année 2010	- à déterminer	- UMRS 938, ER 1
Risque de coupure	- achat gants anti-coupure	3	- janvier 2010	- 10 à 12 € la paire	- UMRS 938
- travail isolé	- sensibilisation	1	- janvier 2010	- sans objet	- service hygiène et sécurité de l'UFR de Médecine
	- installation hublot dans une porte coupe-feu (pièce 409, bâtiment 91)	1	- année 2010	- à déterminer	- IFR 14 (P3S)
	- étude d'un possible système de biper pour le travail en horaire décalé	3	- année 2010	- sans objet	- service hygiène et sécurité et sécurité incendie de l'UFR de Médecine
sûreté	- installation de portes sécurisées si possibilité	1	- année 2010	- à déterminer selon les cas	- unités concernées/UFR de Médecine (technique, hygiène et sécurité, sécurité incendie)
	- étude changement des serrures pour ouverture avec badges	2	- année 2010	- sans objet	- UFR de Médecine (technique, hygiène et sécurité, sécurité incendie)
Premiers secours	- achat de trousse de premiers secours	3	- année 2010	- à déterminer	- UMRS 945
Spectromètre de masse	- suivi médical (audiogramme) pour ER 7	1	- immédiatement	- sans objet	- médecine du travail

Signature
du chef de service

Date
du programme

16/10/2009

Programme annuel d'actions de prévention